

1973/74 - Maricht derb - Castel Duffel

Zeer Eerwaarde Heer Pastoor,

Sinds geruime tijd reeds is een aanvraag gedaan om het orgel te komen nazien.

Door een ware werkoverrompeling zijn we er tot heden toe niet in geslaagd aan het verzoek te voldoen en het is niet zeker dat er voor Kerstmis nog een mogelijkheid komt.

Het spijt ons, dit maal niet vlugger aan uw verzoek te kunnen voldoen, het is een tijdelijke ontregeling en we hopen vanaf nieuwjaar aan uw verzoek vlugger gevolg te kunnen geven.

Met vriendelijke groeten,

Hoogachtend

L. Aerts



1 baan (waar!) blijft doableken.

## Meest voorkomende fouten

pedaal - knop(2)pedaal - II koppeling stuk  
- lompende stemmen

1e klav - toetscontact d' weigert  
Soms dienst  
- 'krom baan (36) stemmen  
- prestant 4 (30) f# staat over

2e klav - Houfflöte (47) blijft  
omhoog gehouwen  
- superoktave (63) blijft 1 baan  
hinderen.

3e klav - Solenoidal (66) blijft  
omhoog

4e klav - gierend regaal (93) roteren.  
- als nachthoontak (88) ingedrukt  
is klinkt een baan ( $\pm M1$ )  
- olo (92) Eb'' moet geïntoneerd  
worden

## ORGELBOUW

TELEFOON 016/319.31  
POSTREKENING 8812.80  
HANDELSR. MECHELEN 371.69  
GEN. BANKMIJ DUFFEL 3926  
B.T.W. 403.868.507

2570 DUFFEL, 16 mei 1974  
RIETLEI, 12

Aan de Heer R. DE HEYN  
Louis Strausstraat 1  
2020 ANTWERPEN.

Geachte Heer,

Door allerlei omstandigheden hebben wij nog niet de mogelijkheid gehad gevolg te geven aan Uw verzoek een bestek op te maken voor de verdere herstelling van het orgel in Uw kerk, wij verontschuldigen ons daarvoor.

Intussen is er de laatste weken alwaarr heel wat werk in bestelling gekomen zodat ik het werk in ieder geval pas volgend jaar zou kunnen uitvoeren.

Daar het momenteel zeer moeilijk is prijzen te maken voor de toekomst, stellen wij voor een beschrijving op te maken met een prijsraming die aanpassing toelaat in verhouding met de normale loonstijging, deze zou in elk geval tot een minimum beperkt blijven.

Na deze werken blijven nog de magneten te vernieuwen en de speeltafel te herstellen, voor deze werken dient echter eerst onderzocht hoe dit best kan gaan en met welke middelen, de oude magneten zijn niet meer in de handel en de reserve magneten zijn reeds lang verbruikt.

Wij hopen U met deze gegevens van dienst te zijn en maken U tevens onze beleefde groeten over.

Hoogachtend,

L. AERTS



*halve toon hoort  
verschil  
reeds nu.  
diagram hoort 1974.*

## ORGELBOUW

TELEFOON 015/319.31  
POSTREKENING 8812.80  
HANDELSR. MECHELEN 371.69  
GEN. BANKMIJ DUFFEL 3926  
B.T.W. 403.868.507

2670 DUFFEL, 16 mei 1974  
RIETLEI, 12

### VOORSTEL VOOR HET REINIGEN EN HERSTELLEN VAN HET ORGEL IN DE KRISTUS KONING KERK TE ANTWERPEN.

(laag midden gedeelte)

1. Alle pijpen (2280) van het Hoofdwerk en het Borstwerk afnemen, reinigen en waar nodig herstellen en uitblutsen. Houte beschadigde pijpen zullen herlijmd worden.  
De tongspelen die momenteel uitgeschakeld staan zullen gedemonteerd worden, van metaal- en kalkstof grondig gereinigd, lepels en tongen opgepolierd, zij zullen zo goed mogelijk gedresseerd en geplaneerd worden, al de losstaande pijpen zullen beter ingepast worden.
2. De windladen zullen opengemaakt worden en gereinigd, zij zullen hersteld worden van doorspraak en met alle zorg weer dichtgemaakt.
3. Alles zal teruggeplaatst worden, al de spelen goed geegaliseerd en gestemd op de bestaande toonhoogte.

Prijs voor dit werk : 126.000 Fr

14 % B.T.W. NIET inbegrepen.

---

# AERTS & CASTREL

P.V.B.A.

## ORGELBOUW

TELEFOON 015/319.31  
POSTREKENING 8812.80  
HANDELSR. MECHELEN 371.69  
GEN. BANKMIJ DUFFEL 3926  
B.T.W. 403.868.507

2670 DUFFEL, 16 mei 1974  
RIETLEI, 12

### VOORSTEL VOOR HET REINIGEN EN HERSTELLEN VAN HET ORGEL IN DE KRISTUS KONING KERK TE ANTWERPEN.

(twee hoge zijkanten)

1. Alle pijpen (+ 1780) van het zwelwerk en het Pedaal afnemen, reinigen en waar nodig herstellen en uitblutsen. Houte beschadigde pijpen zullen herlijmd worden.  
De tongspelen die momenteel uitgeschakeld zijn zullen gedemonteerd worden van metaal- en kalkstof grondig gereinigd, lepels en tongen opgepoelid. Zij zullen zo goed mogelijk geplanneerd en gedresseerd worden, al de lose staande pijpen zullen beter ingepast worden.
2. De windladen zullen opengemaakt worden en gereinigd, zij zullen hersteld worden en van doorspraak en met alle zorg weer dichtgemaakt.
3. Van het zwelwerk zullen al de pneumatische balgen (+ 30 stuks) gedemonteerd worden en met nieuw leder beplakt, momenteel werken zij niet meer doordat er veel sleet op is.
4. Alles zal terug geplaatst worden, al de spelen goed geegaliseerd en gestemd op de bestaande toonhoogte.

Prijs voor dit werk : 138.000 Fr

(honderd twee en dertig duizend)

14 % B.T.W. NIET inbe-grepen



# AERTS & CASTREL

P.V.B.A.

8 april 1974

ORGELBOUW

TELEFOON 018191931  
ROSEKEMINS 2810 40  
WANDENB. HOEFELLEN 3110  
GEN. BANKING DUFFEL 3024  
B.O.W. 40388861

2570 DUFFEL  
RIETLEI 12

PVBA ORGELBOUW  
AERTS & CASTREL  
Rietlei 12  
2570 DUFFEL.

Mijne Heren,

Betreft : uw ref. 13/12/73 - herstel orgel 2de fase

Aansluitend bij voormeld schrijven, dienen wij u te melden dat al de werken achter en boven het orgel in onze kerk, beëindigd werden.

Wij verzoeken u dan ook ons een gedetailleerde kostenraming en i voorstel op te maken, voor uitvoering van de 2de fase der herstellingswerken aan het orgel.

Wij nemen reeds nota dat dit werk slechts in de tweede helft van 1974 kan uitgevoerd, indien wij tot een akkoord komen.

Met beleefde groeten,  
Namens de Kerkfabriek,

R. DE HEYN  
secretaris

*[Handwritten signature]*

# AERTS & CASTREL

P.V.B.A.

## ORGELBOUW

TELEFOON 015/319.31  
POSTREKENING 8812.80  
HANDELSR. MECHELEN 371.69  
GEN. BANKMIJ DUFFEL 3926  
B.T.W. 403.888.507

2570 DUFFEL, 13 december 1973  
RIETLEI, 12

Aan de Parochie van Kristus Koning  
p.a. Z.E. Heer Pastoor  
Louis Strausstraat 1  
2020 ANSWINPIEN.

Z.E. Heer Pastoor,

Het op 19 sept 1973 bestelde werk aan het orgel is ten einde, al de membranen zijn nu vernieuwd en een groot gedeelte van de moeilijkheden is opgeruimd.

Zodra er achter en boven het orgel niet meer gewerkt wordt, kunnen deze orgeldelen gereinigd worden en alle spelen weer aan het spelen gebracht worden.

Dit is een  tweede fase van het herstel waarvoor alle pijpen dienen uit te worden en grondig gereinigd te worden.

Ook dit is een aanzienlijk werk en op Uw verzoek zullen wij graag een voorstel opmaken en het werk volledig omschrijven.

Wij wensen er op te wijzen dat dit werk ten vroegste in de tweede helft van 1974 zou kunnen uitgevoerd worden, wegens al het reeds besteld werk.

Graag blijven wij verder tot Uw dienst voor nadere gegevens. Met onze verbodige groeten,

Hoofachtend,

L. AERTS

